


【現場写真】

(焼損箇所)




(接続機器/技工バーナー)

【迅速継手の調査結果】

【写真①】 分解



【写真②】 接続部内部



【写真③】 パッキン

