

【現場写真】

(機器設置状況)



(焼損箇所 (コンロ右側奥の状況))



ソフトコード

プラスチック製かご



小動物 (ねずみ) がかじって損傷し、ガス漏洩が発生した箇所

⇒ソフトコードおよびプラスチック製かごの一部焼損

(ソフトコード焼損箇所の拡大写真)



(ソフトコードをかじったとされる小動物 (ねずみ))



(復旧状況① ガス栓接続部側)



(復旧状況② コンロ接続部側)

