

【給湯器外観】



【排気筒外れ状況】



【排気筒トップ損傷状況】

(北面設置ストレートトップ)



【給湯器内部（持ち帰り調査時）】 【熱交換器ケーシング損傷（膨れ）状況】



【熱交換器錆（緑青）状況】



【バーナー状況（良好）】



【バーナー内部の滞留物】

