

【現場写真】

(機器設置状況)



(焼損状況)




電池収納部が一部焼損

(ガス漏洩箇所)



⇒小型湯沸器の機器側接続部分（ねじ部分）よりガス漏洩（発泡液にて泡を確認）

(ガス接続部材（ゴム管口）の状況)



パッキンの未挿入を確認
(点線部にパッキンなし)



(応急措置状況)



⇒中間ガス栓を閉止し、使用禁止措置を実施

(復旧状況)



⇒強化ガスホースへ取り替えし、復旧完了