

【現場写真】


(機器設置状況および焼損状況)




風呂釜内部のバーナー部分が
一部焼損

【製造事業者による詳細調査状況】

(バーナー部分)



(ガバナ部のゴム製ダイヤフラム)



亀裂によりガスが漏洩

⇒ガバナ部を確認したところ、ゴム製ダイヤフラム本体に貫通した亀裂を確認。

亀裂部より漏洩したガスに燃焼時の火が引火し、事故に至ったものと推定。