


【詳細調査結果】

(機器側接続部ソケット内部)



埃等の異物付着を確認（赤丸内部）

(事故の原因（推定）)

クッキングテーブルの機器側接続部ソケット内部に埃等の異物が付着したことにより、気密性が低下しガス漏洩が発生。当該クッキングテーブルを使用した際の火が漏洩したガスへ引火し、焼損に至ったものと推定。