

【現場写真】

(機器設置状況)



※点火ボタン付近の貼紙は、使用禁止の旨を記述したもの

(ガス漏洩箇所)



→小型湯沸器と強化ガスホースの接続部でガスが漏洩しており、強化ガスホースの接続部締め込みが緩い状態となっていること、また、強化ガスホース接続部の内部にあるパッキンが劣化していることを確認

(焼損状況)




→強化ガスホースの機器側接続部が一部焼損

(復旧状況)



⇒強化ガスホースを取り外し、ガス栓のプラグ止めを実施



⇒強化ガスホースの取り替えを行い、復旧
(機器点検を行ったため、小型湯沸器の前板を外した状態で撮影)