

【全体写真】



【焼損箇所近景】



【漏えい箇所（接続具緩み・機器内部配管腐食）】

