

【現場写真】

(設置状況)



(焼損状況)



⇒ガス栓（2口ペアガス栓）左側のコンロ接続のソフトコードとガス栓つまみ部分および右側のガス機器未接続部分に装着されているガス栓キャップが一部焼損

調査および顧客へのヒアリング内容より、2口ペアガス栓のガス機器未接続部分つまみを誤開放時、何らかの理由で装着不完全となっていたガス栓キャップの隙間からガスが漏洩。漏洩したガスにコンロ点火時の火が引火し、一部焼損に至ったものと推定。