


【現場写真】

(機器設置状況および焼損状況)



(復旧状況)



⇒クッキングテーブルのコンロ部分を取り外し

【詳細調査結果】

(機器側接続部ソケット内部)



コンセントパッキンに亀裂が発生し  
一部が欠落

(コンセントパッキンの状態)



欠落した部分

(参考：正常なコンセントパッキンの状態)

