

【現場写真】

(機器設置状況および焼損状況)



(焼損箇所の拡大写真)



(復旧状況)



⇒クッキングテーブルのコンロ部分を取り外し

【詳細調査結果】

(機器側接続部ソケット)



コンセントパッキン

(コンセントパッキンの状態)



亀裂が発生し破断

(参考：正常なコンセントパッキンの状態)



(参考：機器側接続部ソケット 部品構造図)

