

現場写真

【全景】



【破断箇所】



【ガス栓のプラグ止め措置】



【復旧後】

金属可とう管からソフトコードへ接続方法変更

