

【現場写真】


(設置状況)



(操作部)



(接続部)



(燃焼部取り外し状況)



(ガス漏れ箇所)



【詳細調査結果】

(機器側接続部ソケット)



コンセントパッキンに亀裂が発生し
一部が欠落

(コンセントパッキンの状態)



欠落した部分

(参考：正常なコンセントパッキンの状態)



(参考：機器側接続部ソケット 部品構造図)

