

【現場写真】


(機器変形箇所)




(機器全体写真)



(ガス漏洩箇所の写真)




(ガス入口とガス電磁弁ブロックを
接続している箇所)




僅かな
ガス漏れ確認

(構成部品)



<ガス入口部分>


(ガス入口接続部のOリング)




経年によるシール性能の劣化

<ガス電磁弁部分>

(ガス電磁弁フランジ部の傷)



<ガス入口とガス電磁弁の接続写真(イメージ)>



ガス漏れ確認箇所