

【現場写真】


(機器設置状況)




当該機器

家庭用コンロ

(焼損箇所)



(当該機器内部 (熱交換器部分) の変色箇所)



水分が付着することにより
発生した緑青 (錆)

