

【給湯器外観】



【排気筒外れ状況】



【排気筒トップ損傷状況】  
(北面設置ストレートトップ)



【給湯器内部 (持ち帰り調査時)】 【熱交換器ケーシング損傷 (膨れ) 状況】



【熱交換器錆 (緑青) 状況】



【バーナー状況 (良好)】



【バーナー内部の滞留物】

