


【現場写真】

(機器設置状況および変形箇所)



(復旧状況)



⇒本体前板変形部分の手直しを実施