

平成19年10月29日点検時のろ布破れおよび交換箇所の詳細

