


災害発生箇所写真



ベルトの走行方向

芯出し作業を行うときの調整箇所

テールプーリー



この位置からベルトを覗きこんだ際に
体勢を崩して、テールプーリーに巻き
込まれた。