

【現場写真】

(機器設置状況)



⇒屋内の専用スペース内に設置

(物損状況)



貯湯式湯沸器上部にある
カバーケース部分のはずれ




ビス止め固定箇所
の一部変形

(排気ダクト先端の状況)



排気ダクト先端内部にあるフィルター部分が埃の付着により、目詰まりをしていることを確認

(復旧状況)



フィルターを清掃し
埃を除去

貯湯式湯沸器のカバーケースについてはビス止め固定箇所変形部分の手直しとカバーケースに付属する安全装置の取り替えを行った上で、貯湯式湯沸器上部に取り付けし復旧