

(外觀)




(焼損部)



【詳細調査結果】

(機器側接続部ソケット)



コンセントパッキン

(機器側接続部ソケット内部とコンセントパッキンの状態)



亀裂が発生し破断

(参考：正常なコンセントパッキンの状態)



(参考：機器側接続部ソケット 部品構造図)

