

台風時の電柱倒壊等による停電防止のために 飛来物対策のお願い

- ◆ 令和元年台風15号による電柱倒壊被害の原因の1割強が飛来物です。

電柱倒壊数	(内訳) 電柱倒壊原因別		
	倒木、 建物倒壊	飛来物	地盤の影響
1,966基	1,477基 (74%)	281基 (14%)	238基 (12%)

出所：経済産業省資料を基に作成

飛来物による電柱倒壊被害（平成30年台風21号）




写真提供：関西電力送配電(株)


- ◆ 強風によって建物の屋根材、屋外広告物、農業用のビニールシート等が飛散しないよう、台風が来る前に点検し、補修・補強等の飛来物対策をお願いします。



むねぼんきん
棟板金や屋根材に、浮きやさびがないかを点検し、補修しましょう。



屋外広告物の表示面板や取付部に、腐食や変形がないかを点検し、補修しましょう。



ハウス・テントの補修、バンドやパッカーでの補強で、シートの飛散を防止しましょう。



経済産業省
中部近畿産業保安監督部近畿支部

電力安全課 TEL:06-6966-6056