

## 【現場写真】

(機器設置状況および焼損箇所)



⇒焼損箇所（網戸）は需要家にて補修済み

⇒燃焼状態や機器内部の状態については異常なし



