


【現場写真】

(機器設置状況および焼損箇所)



⇒当該コンロ下部のキャビネット内が一部焼損

(ガス漏洩箇所)




(ニップル)



⇒当該コンロと接続している当該機器接続ガス栓側のニップルが緩んでおり、そこからガス漏洩していることを確認。

(当該コンロ内部状況)



⇒使用に伴う汚れはあるものの、焼損痕はなし

(使用禁止措置状況)



⇒当該機器接続ガス栓を閉止しテープを貼付（当該コンロおよび当該機器接続ガス栓を使用禁止）

(復旧状況)



⇒当該ニップルの取り替えを実施