

【現場写真】

(機器設置状況)



換気扇

小型湯沸器

(焼損状況 (換気扇フィルターの一部焼損))



(小型湯沸器の前カバーを外した状態)



ほこりの付着を確認

(応急措置状況)



使用禁止措置を実施

(復旧状況 (小型湯沸器の取り替えを実施))

