

【全体写真】



【機器接続具焼損箇所・漏れ箇所】



【使用禁止措置】



【金属可とう管取替後】

