



出火箇所写真

風呂釜正面から




風呂釜上部から



灯内内管漏洩箇所写真


風呂釜後方側面から




腐食孔の状況



風呂釜内部の状況
操作部の状況



配線焼損箇所（破線部拡大）



燃焼部の状況

