

【現場写真】

(機器設置状況および変形箇所)



⇒機器本体が前板変形

(機器内部における熱交換器部分の排気溢れ箇所)



⇒熱交換器の赤丸箇所より、燃焼時の排気の一部溢れ出ることを確認

(排気筒先端の状況)



⇒養生や異物の付着はなく、閉塞されていないことを確認