

【現場写真】

(機器設置状況および変形箇所)



⇒


(排気筒先端の状況)



(参考：未作動状態の防火ダンパー)



⇒防火ダンパーが設置され、排気熱によりダンパーが作動し排気筒が閉塞状態となっていることを確認。



⇒防火ダンパーを取り外し、新たにガラリを取り付け