

【瞬間湯沸器設置状況】



【漏洩箇所：機器接続部】



【焼損箇所：瞬間湯沸器下面（電池カバー付近）、強化ガスホース（金属継手部）】



【接続具パッキン（割れ発生状況）】

