

【焼損箇所】



【接続具取替後（強化ガスホースへ取替）】



※当該位置にトレーラックを置かないように周知済み。