


【機器設置状況および焼損状況】



・換気扇フィルターが一部焼損

【機器調査結果の部品位置図】

(点火プラグのターゲット部)



(バーナーのスロット部 (ガス入り口))



右側



左側

