


(機器設置状況および焼損状況)




(機器前面左操作部側の状況)



点火操作部が熔融し、機器内に脱落している状態


(左前パネルを外した状態)



器具栓にとりつけられているボタン軸が熔融し、なくなっている状態

点火ボタン及びボタン軸が熔融し脱落している

(器具栓のガス漏洩箇所)



Oリング

漏洩箇所

スピンドル(摺動部)