


【屋外式風呂釜外観】



【一部焼損状況】



屋外式風呂釜に  
一部焼損あり

【屋外式風呂釜取外し状況】



屋外式風呂釜の設置場所が  
凹地となっている。