

【現場写真】

(使用場所 (1階事務所内))



(接続状況 (ガストーブ接続口 (スリムプラグ) へガスソフトコードを誤接続))



(焼損箇所① (ガストーブの電池ケース))



(焼損箇所② (ガスソフトコード))



(復旧状況① (ガストーブ電池ケースの部品交換))



(復旧状況② (ガスコードへ取り替え))

