

【現場写真】

(機器設置状況、ガス漏洩箇所、焼損箇所)



焼損箇所



ガス漏れ  
推定箇所



検査口ネジ部が外れ、ガス栓が開状態