


【現場写真】



【焼損した器具ガス栓（ツマミ部分）】



【復旧時の状況】

