

【現場写真】

(機器設置状況および変形箇所)



⇒パイプシャフト扉が変形



⇒給湯暖房機の前板が変形

(事故発生時の状況)



⇒マットレスを立て掛けた状態

(応急措置状況)



⇒使用禁止措置 (給湯暖房機の間接ガス栓を閉止)

(復旧状況)



⇒給湯暖房機の取り替えおよびパイプシャフト扉の変形を修理し復旧済み