

火災発生ベルトコンベア付近の写真



(復旧作業のため、保護カバー等は取り外した状態。交換用ベルト装着済み。)

火災発生ベルトコンベア付近模式側面図

