


災害等情報（速報）

鉱種：石灰石	鉱山（附属施設）の所在地：滋賀県					
災害等の種類：坑外 墜落	発生日時：	罹災者数	死	重	軽	計
	令和7年12月15日（月） 17時45分頃			(1)		(1)
罹災者（年齢、職種、直轄・請負の別、勤続年数、担当職経験年数）： 67歳、ジェットパック車運転手、請負、勤続年数：36年、担当職経験年数：36年						
罹災程度： 後頭部挫創・右側肋骨骨折・右閉鎖性外傷性血気胸（休業日数：22日）						
<p>当日（12月15日）、罹災者であるジェットパック車の運転手は、運転手1人で実施する製品の積み込み作業（充填作業）中に墜落し、負傷した（後頭部挫創・右側肋骨骨折・右閉鎖性外傷性血気胸）。</p> <p>罹災当時、罹災者は製品をジェットパック車に充填するため積み込み場製品タンクの下に同車を止め、同車の天板に上り、製品タンク排出口と同車上部に設置されているハッチとをろ布により接続し、製品タンク排出口のダンパーを開けて充填作業を開始した。</p> <p>17時45分頃、粉じんが舞ったことから集じん機のスイッチを入れ忘れたことに気付き、同車の天板から作業用足場へ乗り移り、作業用足場奥側にある集じん機のスイッチをいれた。次に、充填中に生じる閉塞を解消する操作（ダンパーの開閉及びエアバルブの開閉）をするため作業用足場から約62センチメートル先の同車の天板に乗り移ろうとしたところ、足を踏み外し、約2.9メートル下のコンクリート面に落下した（右リアフェンダーに墜落後、コンクリート面に墜落したものと推定）。</p> <p>罹災者はヘルメット着用、墜落制止用器具未着用であった。</p>						
<p>【お問い合わせ先】 中部近畿産業保安監督部近畿支部 鉱山保安課：宮本、小西 電話番号 06-6966-6062</p>						


見取図




当日の写真




NO.5タンク 写真



鉾山側からの提供資料（見取図）



現場写真（作業用足場からジェットパック車の天板へ乗り移る際に墜落）



現場写真（A の位置に墜落後、B の位置に墜落したものと推定）