

## 災害等情報（速報）

鉱種：石灰石	鉱山（附属施設）の所在地：滋賀県					
災害等の種類：坑外 運搬装置のため（コン ベアのため）	発生日時：	罹 災 者 数	死	重	軽	計
	令和8年1月24日（土） 14時30分頃			1		1
罹災者（年齢、職種、直轄・請負の別、勤続年数、担当職経験年数）： 21歳、製造担当オペレーター、直轄、勤続年数：1年2ヶ月、担当職経験年数：11ヶ月						
罹災程度： 左手薬指と小指の剥離骨折（休業日数：27日）						
<p>罹災当時（1月24日）、罹災者である製造担当オペレーターは、肥料袋詰め機にて製品を肥料袋に充てんする作業を開始した。</p> <p>14時30分頃、製品が充てん出来なくなったため、肥料袋詰め機の設備側面の扉を開けて点検したところ、肥料袋詰め機のスクリーコンベア駆動部プーリーが停止しているのを発見した。罹災者は、電源を切っていない状態で、肥料袋詰め機のスクリーコンベア駆動部のVベルトを触ったところ、Vベルトが動き出し、左手の指がVベルトとプーリーの間に挟まれた。</p>						
<p>【お問い合わせ先】</p> <p>中部近畿産業保安監督部近畿支部 鉱山保安課：宮本、小西 電話番号 06-6966-6062</p>						



現場写真（肥料袋詰め機スクリーコンベア駆動部Vベルト）